

COMPARAÇÃO DE DOIS TIPOS DE MALHAS DE MEDIÇÃO NA DETECÇÃO DE OCOS EM TORAS UTILIZANDO ULTRASSOM



UNICAMP



Érica Caroline Vasques (Bolsista PIBIT/CNPq), Profa. Dra. Raquel Gonçalves (Orientadora), Chiara Barros Secco (Mestranda) - Faculdade de Engenharia Agrícola - FEAGRI - UNICAMP Ultrassom – Madeira – Ensaio não destrutivo

ericavasques@gmail.com

INTRODUÇÃO

A propagação de ondas de ultrassom é afetada pela presença de materiais com diferentes características de impedância acústica ou pela presença de vazios. Se existirem vazios, a variação da velocidade ocorrerá devido ao desvio de percurso da onda.

Estas variações de velocidade são estudadas para a elaboração de perfil de comportamento associado à presença ou ausência de um oco e, também, à dimensão e ao posicionamento desse oco.

O objetivo principal dessa pesquisa foi avaliar, do ponto de vista da precisão dos resultados e da aplicabilidade em campo, dois tipos de malha de medição.



Figura 3. Comportamento da velocidade de propagação da Figura 2. Comportamento da velocidade de propagação onda em função da posição na malha de medição nas da onda em função da posição na malha de medição direções Y para a peça com oco circular. nas direções X para a peça com oco circular.

PRINCIPAIS MATERIAIS e EQUIPAMENTOS

• Amostra de tronco de Pequiá (Aspidosperma desmanthum) com diâmetro médio 670 mm e espessura 100 mm

• Equipamentos de ultrassom (USLab, Agricef, Brasil)

•Transdutores piezoelétricos de faces exponenciais e frequências 45 kHz

METODOLOGIA DE ENSAIO

Para a realização das medições, foram idealizados dois tipos de malha. A primeira, uma malha de 30 mm x 30 mm, com medições realizadas nas direções X e Y (malha reticulada) e a segunda, uma malha de difração (Figura 1).

Inicialmente as medições foram realizadas no disco sem nenhum oco e, em seguida, após cada orifício artificial feito em máquina CNC, o disco passou por medições de ultrassom utilizando-se a malha reticulada e a malha difração.

√Os ocos artificiais foram produzidos nas peças com 5%, 15%, 25%, 35%, 45%, 55%, 65%, 75%, 85% e 90% em relação à parte sã.

A análise da malha reticulada foi realizada considerando – se diferentes rotas (intervalo de pontos entre as medições). Pelo gráfico da Figura 4, nota-se que a medição "3 a 5" possui valores consideravelmente inferiores aos demais. Isso ocorreu, pois houve rompimento de fibras durante o corte utilizando a CNC, ocasionando fissuras as quais interferiram nas velocidades, tornando-as mais baixas. Em relação a Rota C (Figura 5), as regressões foram estatisticamente significativas e os coeficiente de correlação de 0,95 e 0,96, respectivamente. A Rota D (Figura 6) representa as medições realizadas de forma radial. O valor obtido com a regressão foi significativo, apesar do R obtido ter sido um pouco inferior ao obtido na Rota C.



Y9 Y11 Y13 Y15 Y17 Y19 Y1 Y3 Y5 Y2 Y4 Y6 Y8 Y10 Y12 Y14 Y16 Y18



Figura 5 - Comportamento da velocidade de propagação das ondas em função do aumento percentual do oco para as medições segundo a Rota C (intervalo de dois pontos entre duas medições).



H. B D

Figura 4 – Comportamento da velocidade de propagação das ondas em função do aumento percentual do oco para as medições segundo a Rota B (intervalo de um ponto entre duas medições).



Figura 1 – Esquemas dos pontos de medição: Mapeamento em malha reticulada e Mapeamento em malha difração.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados obtidos do ensaio de ultrassom (velocidade), foram analisados estatisticamente, através de análise de regressão, por meio do programa computational Statgraphics Centurion.

Figura 6 - Comportamento da velocidade de propagação das ondas em função do aumento percentual do oco para as medições segundo a Rota D (direção radial).

CONCLUSÕES

Tanto a malha tipo reticulada quanto a malha tipo difração, permitiram a elaboração de imagem aproximada da dimensão e da posição do oco na peça. Porém, a malha de difração apresentou melhor resolução.

Em relação à praticidade, apesar de um número muito maior de leituras, as medições com a malha de difração foram mais fáceis de realizar, pois há a movimentação de apenas um dos transdutores (receptor)

Na análise da malha reticulada, verificou – se que as variações de velocidade se apresentaram mais significativas nas faixas centrais da peça, pois é a região do oco na qual ocorre maior interferência de sinal (Figuras 2 e 3).

> A malha de difração é a mais indicada para a utilização em campo, por ser uma malha que se adapta melhor à forma orgânica do tronco da árvore.