

T586

**ANÁLISE DOS IMPACTOS FREQUÊNCIAS NO DESGASTE DO PAVIMENTO DA AVENIDA DAS AMOREIRAS**

Márcio Domingues (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Edison Roberto Poleti (Orientador), Centro Superior de Educação Tecnológica - CESET, UNICAMP

A Avenida das Amoreiras, Campinas/SP, uma das artérias de grande fluxo de tráfego de veículos automotores de passeio e carga, tem sofrido aos longos dos tempos grandes impactos influenciados no seu projeto geométrico e na sua infra-estrutura. Um estudo, entre os projetos definidores da sua estrutura e as condições atuais encontradas, foram objetivos de levantamento, analisando as causas mais frequentes nos desgastes de seu pavimento, assim como na vida útil projetada.

Pavimento Urbano - Vida Útil - Avenida das Amoreiras